

호남고속선 장구교-113(49.279~49.286km, S23-2)

49K279


49K286
23 SPAN -2

PCL상표

TCL	TCL
상	상
면	면

TM.229.1

TM.096.2



하해 (하해)

(아호)


TCL 상미	TCL 클리프
--------	---------

PCL 상면

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

TM.107.3

TM.100.1



12 (주) 호

$$\begin{pmatrix} 0 > \\ 0 \text{와} \end{pmatrix}$$

TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL상표

1001

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m	m	55				
2	균열	0.1 mm	0.4 m	m	56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m	m	57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m	m	58				
5	균열부 균열	0.3 mm	0.3 m		59				
6	균열부 균열	0.3 mm	0.3 m		60				
7	균열부 균열	0.3 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m	m	62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m	m	63				
10	균열	0.1 mm	0.7 m	m	64				
11	균열부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	65				
12	균열부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	66				
13	균열부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	67				
14	균열부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	68				
15	균열부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m	m	70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m	m	71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m	m	72				
19	균열	0.2 mm	0.4 m	m	73				
20	균열	0.2 mm	0.4 m	m	74				
21	균열부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]