


호남고속선 장구교_184(49.776~49.783km, S37-3)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.1 mm	0.75 m			56				
2	균열 0.1 mm	0.75 m			57				
3	균열 0.1 mm	0.9 m			58				
4	균열 0.1 mm	0.25 m			59				
5	균열 0.1 mm	0.4 m			60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54									

시행	사항	용역명	용역사	과업명	장	연장	비고	참목도상분리	재료분리
KORAIL	한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승장간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설물리연구원	이복영	리온강 공정기	근	0.220 (0.3mm이하 : 흑색) 0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	원상 박리,박락,파손 백태	철근노출 누수,습윤부 시공이음분리,층분리
						열			