

화남고속선 장구교-189(49.811~49.818km, S38-3)

49K811

49K818
38 SPAN - 3

PCL상표

TCL	TCL
상면	상면

TM.263.2	③	1M.2/3.4
	5.0.1/1	

IM.2/9.4

하해

(아호)

TCL상면
TCL측면

② 4'0"/1'0" 51

PCL 상면

TCL	TCL
상	상
면	면

TM.243.2	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{15}$	TM.256.4
----------	----------------	----------------	----------

TM.256.4

12 (04 05)

$$\begin{pmatrix} 0 > \\ 0 \text{와} \end{pmatrix}$$

TCL상면	TCL측면
-------	-------

(C)	15.0.
(D)	15.0.
(E)	15.0.
(F)	15.0.
(G)	15.0.
(H)	15.0.

PCL상면

연번	순상	폭		연장	비고	연번	순상	폭		연장	비고
		0.1	0.4					m	m		
1	균열	0.1	mm	0.4	m	55					
2	균열	0.1	mm	0.3	m	56					
3	균열	0.1	mm	0.3	m	57					
4	경사부 균열	0.3	mm	0.3	m	58					
5	균열	0.1	mm	0.65	m	59					
6	균열	0.1	mm	0.7	m	60					
7	균열	0.1	mm	0.3	m	61					
8	균열	0.1	mm	0.7	m	62					
9	균열	0.1	mm	0.7	m	63					
10	균열	0.1	mm	0.7	m	64					
11	균열	0.1	mm	0.4	m	65					
12	균열	0.1	mm	0.4	m	66					
13	균열	0.1	mm	0.4	m	67					
14	균열	0.1	mm	0.4	m	68					
15	균열	0.1	mm	0.5	m	69					
16	균열	0.1	mm	0.4	m	70					
17	균열	0.1	mm	0.4	m	71					
18	균열	0.1	mm	0.4	m	72					
19	균열	0.1	mm	0.4	m	73					
20						74					
21						75					
22						76					
23						77					
24						78					
25						79					
26						80					
27						81					
28						82					
29						83					
30						84					
31						85					
32						86					
33						87					
34						88					
35						89					
36						90					
37						91					
38						92					
39						93					
40						94					
41						95					
42						96					
43						97					
44						98					
45						99					
46						100					
47						101					
48						102					
49						103					
50						104					
51						105					
52						106					
53						107					
54						108					

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	이 부 영		구 분
						과 일 전 입 지	정 보 이 별 책 입 지	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐드 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 윤 강 김 경 기 문 적 기	0220 (0.3m이하 : 벽식) 0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 형식) 0620 (0.5m초과 1.0m미만 : 직식) 1020 (1.0m이상 : 불용식)	점목도상판리 망상 박리, 박락, 파손 변태	재료판리 철판노출 누수, 습윤부 스프링 시공이음판리, 종판리