

호남고속선 신당포-144 (52.992~52.999km, S29-2)

52K992

52K999

29 SPAN - 2

[illegible]
$$\begin{pmatrix} \frac{a}{b} \\ \frac{c}{d} \end{pmatrix}$$

(후원)

2007

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.7 m		55				
2	군열	0.1 mm	0.7 m		56				
3	군열	0.1 mm	0.7 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.3 m		58				
5	군열	0.1 mm	0.3 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.3 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.7 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.3 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.3 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.3 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.3 m		65				
12	장계부 군열	0.1 mm	0.9 m		66				
13	장계부 군열	0.1 mm	0.3 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.7 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	군열	0.1 mm	0.5 m		74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과		장	아	지	구 분													
						개	인					제	임	지	분	아	별	책	임	지				
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 완 강 김 경 기 문 준 석	0220	0.3mm이하 : 흑색)	한목도상판리	채료판리	채료노출	채료노출													
												0420	0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	양상	박리, 박락, 파손	백태	방수, 슬래브	방수, 슬래브	방수, 슬래브					
																				0620	0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	방수, 슬래브	방수, 슬래브	방수, 슬래브