

호남고속선 신당포-173 (53.196~53.201 (점속부))

53K201

53K196

TM.127.3 TCL상면 TCL하면	TM.268.3 TCL상면 TCL하면	TM.010.1 TCL상면 TCL하면	TM.010.2 TCL상면 TCL하면	TM.010.3 TCL상면 TCL하면
---	---	---	---	---

A2

연번	내선	복	연장	비고	연번	내선	복	연장	비고
1	경계부 군열	0.1 mm	0.3 m		55				
2	군열	0.1 mm	0.3 m		56				
3	경계부 군열	0.1 mm	0.3 m		57				
4	경계부 군열	0.1 mm	0.3 m		58				
5	경계부 군열	0.1 mm	0.3 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	경계부 군열	0.1 mm	0.3 m		61				
8	경계부 군열	0.1 mm	0.3 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	경계부 군열	0.2 mm	0.8 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	경계부 군열	0.1 mm	0.9 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.3 m		68				
15	경계부 군열	0.1 mm	0.1 m		69				
16	군열	0.2 mm	0.5 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.3 m		71				
18	경계부 군열	0.2 mm	0.2 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	경계부 군열	0.2 mm	0.6 m		74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	과		영	아	지	단	지	지	지														
									계	업																					
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점용영역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	간암강 김경기 문은석	영							한목도상반리 망상 박리, 박리, 표손 백태													
																							0220 (0.3m이하 : 흑석)	한목도상반리	채료반리						
																										0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황석)	망상	철근노출			
																													0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적석)	박리, 박리, 표손	누수, 슬럼프