

하남고속선 중리터널 - 토공노반 - 164(55.900~55.910km, L=10m)

55K900

55K910

HSB측면	HSB상면	TCL측면	TCL상면
			TM.106.2
	④ 15.0.2/0.8	④ 15.0.1/0.8	④ 15.0.1/0.4
			⑤ 15.0.1/0.4
			⑥ 15.0.1/0.4
			⑦ 15.0.1/0.4
			⑧ 15.0.1/0.4
			⑨ 15.0.1/0.4
			⑩ 15.0.1/0.4
			⑪ 15.0.1/0.4
			⑫ 15.0.1/0.4
			⑬ 15.0.1/0.4
			⑭ 15.0.1/0.4
			⑮ 15.0.1/0.4
			⑯ 15.0.1/0.4
			⑰ 15.0.1/0.4
			⑱ 15.0.1/0.4
			⑲ 15.0.1/0.4
			⑳ 15.0.1/0.4
			㉑ 15.0.1/0.4
			㉒ 15.0.1/0.4
			㉓ 15.0.1/0.4
			㉔ 15.0.1/0.4
			㉕ 15.0.1/0.4
			㉖ 15.0.1/0.4
			㉗ 15.0.1/0.4
			㉘ 15.0.1/0.4
			㉙ 15.0.1/0.4
			㉚ 15.0.1/0.4
			㉛ 15.0.1/0.4
			㉜ 15.0.1/0.4
			㉝ 15.0.1/0.4
			㉞ 15.0.1/0.4
			㉟ 15.0.1/0.4
			㊱ 15.0.1/0.4
			㊲ 15.0.1/0.4
			㊳ 15.0.1/0.4
			㊴ 15.0.1/0.4
			㊵ 15.0.1/0.4
			㊶ 15.0.1/0.4
			㊷ 15.0.1/0.4
			㊸ 15.0.1/0.4
			㊹ 15.0.1/0.4
			㊺ 15.0.1/0.4
			㊻ 15.0.1/0.4
			㊼ 15.0.1/0.4
			㊽ 15.0.1/0.4
			㊾ 15.0.1/0.4
			㊿ 15.0.1/0.4
			TM.280

(아
아)

(아
아)

TCL상면

채움콘크리트

TCL상면

T2
($\frac{0\pi}{4}$, $\frac{0\pi}{4}$)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

TCL集团

TCL集团

HSB 銀行

HSB 銀行

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m	m	61	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		121	장목도상부리			
2	균열	0.1 mm	0.3 m	m	62	균열	0.1 mm	0.4 m						
3	균열	0.1 mm	0.4 m	m	63	균열	0.1 mm	0.4 m						
4	균열	0.2 mm	0.8 m	m	64	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
5	균열	0.1 mm	0.5 m	m	65	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
6	균열	0.1 mm	0.8 m	m	66	균열	0.1 mm	0.4 m						
7	균열	0.1 mm	0.4 m	m	67	장계부 균열	0.1 mm	0.5 m						
8	균열	0.1 mm	0.4 m	m	68	균열	0.3 mm	0.3 m						
9	균열	0.1 mm	0.5 m	m	69	균열	0.1 mm	0.4 m						
10	균열	0.1 mm	0.4 m	m	70	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
11	균열	0.1 mm	0.5 m	m	71	균열	0.1 mm	0.8 m						
12	균열	0.1 mm	0.8 m	m	72	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
13	균열	0.1 mm	0.4 m	m	73	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
14	균열	0.1 mm	0.5 m	m	74	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
15	균열	0.1 mm	0.4 m	m	75	균열	0.1 mm	0.4 m						
16	균열	0.1 mm	0.4 m	m	76	균열	0.1 mm	0.4 m						
17	균열	0.1 mm	0.3 m	m	77	균열	0.1 mm	0.5 m						
18	균열	0.1 mm	0.8 m	m	78	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
19	균열	0.1 mm	0.3 m	m	79	균열	0.1 mm	0.8 m						
20	균열	0.1 mm	0.4 m	m	80	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
21	균열	0.1 mm	0.8 m	m	81	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
22	균열	0.1 mm	0.4 m	m	82	균열	0.1 mm	0.4 m						
23	균열	0.1 mm	0.4 m	m	83	균열	0.1 mm	0.5 m						
24	균열	0.1 mm	0.8 m	m	84	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
25	균열	0.2 mm	0.4 m	m	85	균열	0.1 mm	0.8 m						
26	균열	0.1 mm	0.5 m	m	86	균열	0.1 mm	0.5 m						
27	균열	0.2 mm	0.8 m	m	87	균열	0.1 mm	0.5 m						
28	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	88	균열	0.1 mm	0.5 m						
29	균열	0.1 mm	0.8 m	m	89	균열	0.1 mm	0.4 m						
30	균열	0.1 mm	0.4 m	m	90	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
31	균열	0.1 mm	0.5 m	m	91	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
32	균열	0.1 mm	0.4 m	m	92	균열	0.1 mm	0.4 m						
33	균열	0.1 mm	0.4 m	m	93	균열	0.3 mm	0.3 m						
34	균열	0.1 mm	0.4 m	m	94	균열	0.1 mm	0.8 m						
35	균열	0.1 mm	0.8 m	m	95	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
36	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	96	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
37	균열	0.1 mm	0.4 m	m	97	균열	0.1 mm	0.4 m						
38	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	98	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
39	균열	0.1 mm	0.4 m	m	99	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
40	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	100	균열	0.1 mm	0.4 m						
41	균열	0.1 mm	0.8 m	m	101	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
42	장계부 균열	3.0 mm	0.3 m	m	102	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
43	균열	0.1 mm	0.4 m	m	103	균열	0.1 mm	0.8 m						
44	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	104	균열	0.1 mm	0.4 m						
45	균열	0.1 mm	0.8 m	m	105	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
46	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	106	균열	0.1 mm	0.4 m						
47	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	107	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
48	균열	0.1 mm	0.4 m	m	108	균열	0.1 mm	0.8 m						
49	균열	0.1 mm	0.4 m	m	109	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
50	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	110	균열	0.1 mm	0.4 m						
51	균열	0.1 mm	0.8 m	m	111	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m						
52	균열	0.1 mm	0.4 m	m	112	균열	0.1 mm	0.4 m						
53	균열	0.1 mm	0.5 m	m	113	균열	0.1 mm	0.4 m						
54	균열	0.1 mm	0.4 m	m	114	균열	0.1 mm	0.8 m						
55	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	115	균열	0.3 mm	0.8 m						
56	균열	0.1 mm	0.8 m	m	116	원상 균열	10.0 m	0.75 m						
57	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	117	원상 균열	10.0 m	3.4 m						
58	균열	0.1 mm	0.4 m	m	118	균열	0.1 mm	0.4 m						
59	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	119	균열	0.1 mm	0.4 m						
60	균열	0.1 mm	0.8 m	m	120	균열	0.1 mm	0.4 m						

[illegible]