

호남고속선 정지 고가_7(56.935~56.942km, S2-1)

56K935

56K942
2 SPAN - 1

PCL상면

TCL 美	TCL 상
-------	-------

TM.047.3 ④ ③ 0-9 TM.095.1

$$\begin{pmatrix} \text{아} \\ \text{아} \\ \text{아} \end{pmatrix}$$

(아
아)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL 상변화

TCL측면	TCL상면
-------	-------

PM 243.2

T2
(0주, 0원)

(07)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

 5.0×10^{-1}

PCL상표

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.3 m		55				
2	관개부 균열	0.2 mm	0.5 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	관개부 균열	0.2 mm	0.5 m		58				
5	관개부 균열	0.2 mm	0.5 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	관개부 균열	0.2 mm	0.5 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.7 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	관개부 균열	0.2 mm	0.5 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	관개부 균열	0.2 mm	0.5 m		69				
16	균열	0.2 mm	0.3 m		70				
17	관개부 균열	0.2 mm	0.5 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	관개부 균열	0.2 mm	0.5 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.7 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.7 m		75				
22	관개부 균열	0.2 mm	0.05 m		76				
23	망상 균열	0.3 m	5 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	관개부 균열	0.2 mm	0.5 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	관개부 균열	0.2 mm	0.6 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.9 m		87				
34	망상 균열	0.3 m	2.0 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.6 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.7 m		92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	등	여	명	등	여	사	구 간			
								표 인 지	장 의 지		
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사		등	여	명	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이 박 영	간 원 강 김 경 기 윤 석 기	표 인 지	장 의 지		
								0.220	(0.3m이하 : 흑색)	한목도강판리	제로판리
								0.420	(0.3m초과 0.5m이하 : 청색)	양상	철판노출
								0.620	(0.5m초과 1.0m미만 : 적색)	바리,바리,파손	누수·습윤부
								~ ~ ~			
								1.020	(1.0m이상 : 분홍색)	변태	시공이음판리,홍판리