

호남고속선 정지코가 - 1220(65.382~65.389km, S233-5)

[illegible]

	연번	산상	폭	연장	비고	연번	산상	폭	연장	비고
1	경계부 군열	0.3 mm	0.3 m			55				
2	군열	0.1 mm	0.4 m			56				
3	군열	0.1 mm	0.4 m			57				
4	군열	0.1 mm	0.4 m			58				
5	군열	0.1 mm	0.5 m			59				
6	군열	0.2 mm	0.8 m			60				
7	군열	0.2 mm	1.2 m			61				
8	군열	0.2 mm	1.2 m			62				
9	군열	0.1 mm	0.4 m			63				
10	군열	0.1 mm	0.4 m			64				
11	군열	0.1 mm	0.4 m			65				
12	군열	0.1 mm	0.4 m			66				
13	군열	0.1 mm	0.4 m			67				
14						68				
15						69				
16						70				
17						71				
18						72				
19						73				
20						74				
21						75				
22						76				
23						77				
24						78				
25						79				
26						80				
27						81				
28						82				
29						83				
30						84				
31						85				
32						86				
33						87				
34						88				
35						89				
36						90				
37						91				
38						92				
39						93				
40						94				
41						95				
42						96				
43						97				
44						98				
45						99				
46						100				
47						101				
48						102				
49						103				
50						104				
51						105				
52						106				
53						107				
54						108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과		장	아	지	단		
						제	업					본	영
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선	오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 윤 강 김 경 기 문 준 석	영 연		0220 (0.3mm이하 : 흑색)		한목도상판리		재료분리
									0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)		양상		철판노출
									0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)		박리, 박락, 파손		누수, 슬럼프
									1020 (1.0mm이상 : 분홍색)		백태		시공이음분리, 종분리