

호남고속선 정지 고가 - 1235(65.491~65.498km, S235-2)

65K491		65K498	
235 SPAN - 2		235 SPAN - 2	
PCU상면 TM 260.4 TCL상면 TCL측면	PCU상면 TM 096.3 TCL상면 TCL측면	PCU상면 TM 082.1 TCL상면 TCL측면	PCU상면 TM 054.1 TCL상면 TCL측면
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

연번	순차	폭	연장	비고	연번	순차	폭	연장	비고
1	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		55				
2	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.7 m		57				
4	균열	0.2 mm	0.2 m		58				
5	균열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.7 m		62				
9	균열	0.2 mm	1.2 m		63				
10	균열	0.2 mm	1.2 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.7 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시 행 사	공 영 명	공 역 명	공 역 사	구 단		구 단 명	구 단 상 징
				과 업 배 임 지	장 아 지		
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도점검영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설철도안전연구원	이 복 영	간윤경 김정기 문은석	구단	구단상징	구단상징
					구단	구단상징	구단상징
					구단	구단상징	구단상징
					구단	구단상징	구단상징