

호남고속선 정지코가_1247(65.569~65.575km, S237-1)

65K569

65K576
237 SPAN - 1

PCL상표

TCL 韩国	TCL 상해
--------	--------

 $\textcircled{=16-0.1/0.4}$

TM.091.

7

0.1.

(아
0호
)

(아
아)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

16-0.2/0.8

PCL상표

TCL 中国	TCL 中国
--------	--------

3

2주
0월

(가)

TM.041.

TM.076.4

TCL 상	TCL
TCL 클	TCL

PCL상표

순번	순차	폭	연장	비고	순번	순차	폭	연장	비고
1	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.7 m		56				
3	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.7 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.6 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.7 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.6 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.6 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.6 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.2 mm	0.8 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.3 mm	1.0 m	신규	71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]