

호남고속선 정지 고가 - 1260(65.647~65.653km, S239-4)

PC상면		TCL측면		TCL상면		PC상면		TCL측면		TCL상면		PC상면		TCL측면		TCL상면	
65K647																	
TM,218.2		TM,219.3		TM,218.2		TM,219.3		TM,218.2		TM,219.3		TM,218.2		TM,219.3		TM,218.2	
1		1		1		1		1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4		4		4		4		4	
5		5		5		5		5		5		5		5		5	
6		6		6		6		6		6		6		6		6	
7		7		7		7		7		7		7		7		7	
8		8		8		8		8		8		8		8		8	
9		9		9		9		9		9		9		9		9	
10		10		10		10		10		10		10		10		10	
TM,224.3		TM,224.2		TM,224.3		TM,224.2		TM,224.3		TM,224.2		TM,224.3		TM,224.2		TM,224.3	

연번	산상	폭	연장	비고	연번	산상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.3 m		55				
2	균열	0.2 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	균열	0.2 mm	0.3 m		58				
5	균열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.2 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.2 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.2 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.2 mm	0.3 m		63				
10	균열	0.2 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.2 mm	1.2 m		65				
12	균열	0.2 mm	1.2 m		66				
13	균열	0.2 mm	1.2 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.6 m		70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	구 간	기							
						제 1	제 2										
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 윤 강 김 경 기 문 준 기	0220	0.3m이하 : 철석)	한목대소방관리	차료관리								
										0420	0.3m초과 0.5m이하 : 형석)	양성	철타노출				
														0620	0.5m초과 1.0m미만 : 적석)	박리, 박락, 파손	누수, 음압부