

호남고속선 정지 고가_133(57.815~57.822km, S23-1)

P22

57K822

57K815

23 SPAN - 1

PCL상표

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

T.M. 102.4

TM.220.3

$\left(\begin{array}{c} \text{아} \\ \text{0호} \end{array} \right)$

(아
아)

TCL 상면	TCL 측면
--------	--------

PCL 상용화

TCL	TCL
상면	측면

T_IM.213.2

T2
(0_T, 0_W)

(상행)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL상면

--	--

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m	m	55				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.7 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.7 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.7 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.7 m		70				
17	균열	0.2 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.8 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.8 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.8 m		83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]