

호남고속선 정지코가_195(58.249~58.256km, S35-3)

58K249

58K256
35 SPAN - 3

PCL상표

TCL 추첨	TCL 상면
--------	--------

T.M.049.4

TM.221.2

$$\left(\begin{array}{c} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{array} \right)$$

(와
이후)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL 샘플

TCL	TCL
상	상
매	매

T1M.244.1

2. (주요) (주요) (주요)

(유형)

TCL 상	TCL
TCL	TCL

PCL상면

[illegible]

원번	손상	폭	연장	비고	원번	손상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.3 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.6 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.6 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.8 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.8 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]