

호남고속선 정지코가_241(58.571~58.578km, S44-4)

58K571

58K578
44 SPAN - 4

PCL상표

TCL 측면	TCL 상면
--------	--------

TM.101.4

TM.237.3

한

(아
이와
모)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL 상면

TCL	TCL
상면	측면

TM.256.1

T2
(0주, 0주)

(상행)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL 상면

--	--

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.3 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.7 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.7 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.7 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.3 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]