


호남고속선 정지 고가_246(58.606~58.613km, S45-4)

58K613

58K606

45 SPAN - 4

PCL상면


$$\begin{pmatrix} \text{아} \\ \text{0아} \end{pmatrix}$$
(아
오)

TCL 상면	TCL 측면
--------	--------

PCL 5000

TCL	TCL
상면	측면

TCL상표

12 (유형)

(사) 오창

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL 美 的

PCL상면

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.6 m		55				
2	군열	0.1	0.75 m		56				
3	피순	0.1 ###	0.2 m		57				
4	군열	0.2 mm	0.4 m		58				
5	군열	0.2 mm	0.2 m		59				
6	군열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	군열	0.2 mm	0.3 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.3 m		63				
10	군열	0.2 mm	0.3 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.3 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.2 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.2 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.6 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.3 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	군열	0.1 mm	0.7 m		74				
21	군열	0.1 mm	0.3 m		75				
22	군열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	군열	0.1 mm	0.4 m		77				
24	군열	0.1 mm	0.3 m		78				
25	군열	0.1 mm	0.3 m		79				
26	군열	0.1 mm	0.3 m		80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	시행처	영역	영역명	유형	사유	이복영 간오강 김정기 윤석기	경로	0.220 (0.30m이하) : 녹색	한목도(장문리)		재료분리
									0.420 (0.30m초과 0.50m이하) : 청색	망상		월근노출
								0.620 (0.50m초과 1.00m미만) : 적색	바리·벽막, 파손			누수·습윤부
								1.020 (1.00m이상) : 분홍색	번개			시공이음분리, 총분리