

호남고속선 정지고가 _263(58.725~58.732km, S49-1)

58K725


58K732
49 SPAN - 1

PCL상면

TCL	TCL
상면	측면

TM.220.4

TM.044.3



아
하

(아
0호)

TCL상면	TCL측면
-------	-------


PCL 상면

CL 상하

TCL	TCL
상	상
하	하

TM.094.4

TM.094.4



PCL상면

101

101

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	구형	0.1 mm	0.8 m		55				
2	구형	0.1 mm	0.7 m		56				
3	구형	0.1 mm	0.7 m		57				
4	구형	0.1 mm	0.4 m		58				
5	구형	0.1 mm	0.6 m		59				
6	구형	0.1 mm	0.7 m		60				
7	구형	0.1 mm	0.7 m		61				
8	구형	0.1 mm	0.4 m		62				
9	구형	0.1 mm	0.4 m		63				
10	구형	0.1 mm	0.4 m		64				
11	구형	0.1 mm	0.4 m		65				
12	구형	0.1 mm	0.4 m		66				
13	구형	0.1 mm	0.4 m		67				
14	구형	0.1 mm	0.4 m		68				
15	구형	0.1 mm	0.4 m		69				
16	구형	0.1 mm	0.4 m		70				
17	구형	0.1 mm	0.4 m		71				
18	구형	0.1 mm	0.4 m		72				
19	구형	0.1 mm	0.7 m		73				
20	구형	0.1 mm	0.7 m		74				
21	구형	0.1 mm	0.7 m		75				
22	구형	0.1 mm	0.4 m		76				
23	구형	0.1 mm	0.4 m		77				
24	구형	0.1 mm	0.4 m		78				
25	구형	0.1 mm	0.4 m		79				
26	구형	0.1 mm	0.4 m		80				
27	구형	0.1 mm	0.5 m		81				
28	구형	0.1 mm	0.5 m		82				
29	구형	0.1 mm	0.5 m		83				
30	구형	0.1 mm	0.5 m		84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	여	명	영	여	사	이		영	영									
									영	여											
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도	호남고속선	오송-광주승강간	편크리트케도	점검용	여	이	복	영	영									
													(주)한국고속철도건설공단	리	강						
																(주)한국국토안전연구원	기	기			
																			(재)한국건설품질연구원	기	기
0.2220 (0.30m이하 : 흑색)	천등도상본리		재료본리																		
					0.4020 (0.30m초과 0.50m이하 : 황색)	임상		철근노출													
										0.6020 (0.50m초과 1.00m이하 : 적색)	바리,바릭,파손		누수, 슬럼프								
															1.0020 (1.00m초과 : 분홍색)	번태		시공이음본리, 총본리			