


호남고속선 정지고가 290(58.914~58.921km, S54-3)

58K914

58K921
54 SPAN - 3

PCL상면



아
하

(아
오)

TCL 상면
TCL 측면

TCL 集团

PCL 상면

상대

TCL 창립자	TCL 상무
---------	--------

TCL상면

T2
(0초부터 0초까지)

(상해)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL 康佳

PCL상면

PCL상면

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.6 m		55				
2	강재부 균열	0.2 mm	0.8 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.6 m		57				
4	균열	0.2 mm	0.6 m		58				
5	강재부 균열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	강재부 균열	0.2 mm	0.8 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.6 m		61				
8	강재부 균열	0.2 mm	0.8 m		62				
9	강재부 균열	0.2 mm	0.8 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.6 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.6 m		65				
12	강재부 균열	0.2 mm	0.8 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.7 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.7 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.2 mm	0.7 m		70				
17	균열	0.2 mm	0.7 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.2 mm	0.7 m		73				
20	균열	0.2 mm	0.7 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.7 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.7 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.7 m		77				
24	강재부 균열	0.1 mm	0.8 m						
25	균열	0.1 mm	0.4 m						
26	균열	0.1 mm	0.4 m						
27	균열	0.1 mm	0.4 m						
28	균열	0.1 mm	0.4 m						
29	균열	0.1 mm	0.4 m						
30	균열	0.1 mm	0.4 m						
31	균열	0.1 mm	0.5 m						
32	균열	0.1 mm	0.7 m						
33	균열	0.1 mm	0.3 m						
34	균열	0.1 mm	0.3 m						
35	균열	0.1 mm	0.4 m						
36	균열	0.1 mm	0.4 m						
37	균열	0.1 mm	0.4 m						
38	균열	0.1 mm	0.4 m						
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									

[illegible]