


호남고속선 정지 고가_297(58.963~58.970km, S55-5)

P55
58K970

55 SPAN - 5

58K963

PCL상면



$$\begin{pmatrix} \text{아} \\ \text{0아} \end{pmatrix}$$

(아
오)

TCL 상면	TCL 측면
--------	--------

PCL 5000

PCL 상용화




T2
(0_T, 0_H)

(가) 0원

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL상
TCL추진



PCL상표

PCL상면

연번	구분	산상	북	연장	비고	연번	산상	북	연장	비고
1	구분	0.2	mm	0.6	m	55				
2	간계부 구분	0.2	mm	0.8	m	56				
3	간계부 구분	0.2	mm	0.8	m	57				
4	구분	0.1	mm	0.6	m	58				
5	구분	0.1	mm	0.6	m	59				
6	간계부 구분	0.2	mm	0.8	m	60				
7	구분	0.1	mm	0.65	m	61				
8	구분	0.1	mm	0.6	m	62				
9	구분	0.1	mm	0.6	m	63				
10	구분	0.1	mm	0.4	m	64				
11	간계부 구분	0.2	mm	0.8	m	65				
12	구분	0.2	mm	0.6	m	66				
13	구분	0.1	mm	0.3	m	67				
14	간계부 구분	0.2	mm	0.8	m	68				
15	구분	0.1	mm	0.3	m	69				
16	구분	0.2	mm	0.3	m	70				
17	구분	0.1	mm	0.7	m	71				
18	구분	0.1	mm	0.7	m	72				
19	구분	0.1	mm	0.7	m	73				
20	구분	0.2	mm	0.7	m	74				
21	구분	0.2	mm	0.3	m	75				
22	구분	0.2	mm	0.3	m	76				
23	구분	0.1	mm	0.4	m	77				
24	구분	0.1	mm	0.4	m	78				
25	구분	0.1	mm	0.4	m	79				
26	구분	0.1	mm	0.4	m	80				
27	구분	0.1	mm	0.4	m	81				
28	구분	0.1	mm	0.4	m	82				
29	구분	0.1	mm	0.8	m	83				
30	구분	0.1	mm	0.4	m	84				
31	구분	0.1	mm	0.4	m	85				
32	구분	0.1	mm	0.4	m	86				
33	구분	0.1	mm	0.4	m	87				
34	구분	0.1	mm	0.4	m	88				
35	구분	0.1	mm	0.4	m	89				
36	구분	0.1	mm	0.4	m	90				
37	구분	0.1	mm	0.4	m	91				
38	구분	0.1	mm	0.4	m	92				
39	구분	0.1	mm	0.4	m	93				
40						94				
41						95				
42						96				
43						97				
44						98				
45						99				
46						100				
47						101				
48						102				
49						103				
50						104				
51						105				
52						106				
53						107				
54						108				

KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	시행사	영역명	영역사	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	간호장 김정기 윤석기	경원선	〰〰〰 (0.3mm이하 : 흑색)	한목도강판리		재료관리
								〰〰〰 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상		헬프노출
								〰〰〰 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리,벽박,파손		누수,습윤부
								- - - - (1.0mm이상 : 분홍색)	변태		
									한양역		시공이음관리,총관리