

호남고속선 정지 고가_413(59.775~59.782km, S79-1)

59K775

59K782
79 SPAN - 1

79 SPAN - 1

PCL상표

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

TM.221.3

TM.247.1

		(cc) 15.0,1/0,4		11	
				10	
				9	
				8	
				7	
				6	
		(cc) 15.0,1/0,4		5	
				4	
		(~) 15.0,1/0,4		3	
				2	
				1	

TCL 4059	TCL 4059
TCL 4059	TCL 4059

PCL 시험

TCL 추면	TCL 상면
--------	--------

TM.107.2

TM.240.1

1		
2		
3		0,4
4		0,5
5		0,5
6		0,3
7		
8		
9		
10		
11		

TCL 4000	TCL 4000
----------	----------

PCL상면

[

[illegible]

KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	시행사	영역명	영역사	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	간호장 김정기 윤석기	경원선	0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	한목도강판리		재료분리
								0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상		철판노출
								0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리,벽박,파손		누수,습윤부
								~ ~ ~ ~ ~ 1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	변태		시공이음분리,충돌리