

호남고속선 정지코가_428(59.880~59.887km, S82-1)

59K880


59K887
82 SPAN - 1

PCL상표

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

TM.217.2

TM.048.1




TCL 4050	TCL 4050
TCL 4050	TCL 4050

PCL 503

TCL 추면	TCL 상면
--------	--------

TM.252.4



TCL 4000	TCL 4000
----------	----------

PCL상면

[

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	단열	0.1 mm	0.3 m		56				
2	단열	0.1 mm	0.4 m		57				
3	단열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	단열	0.1 mm	0.7 m		59				
5	단열	0.1 mm	0.3 m		60				
6	단열	0.1 mm	0.3 m		61				
7	단열	0.1 mm	0.7 m		62				
8	단열	0.1 mm	0.3 m		63				
9	단열	0.1 mm	0.4 m		64				
10	단열	0.1 mm	0.3 m		65				
11	단열	0.1 mm	0.3 m		66				
12	단열	0.1 mm	0.4 m		67				
13	단열	0.1 mm	0.4 m		68				
14	단열	0.1 mm	0.4 m		69				
15	단열	0.1 mm	0.4 m		70				
16	단열	0.1 mm	0.4 m		71				
17	단열	0.1 mm	0.4 m		72				
18	단열	0.1 mm	0.4 m		73				
19	단열	0.1 mm	0.4 m		74				
20	단열	0.1 mm	0.4 m		75				
21	단열	0.1 mm	0.4 m		76				
22	단열	0.1 mm	0.4 m		77				
23	단열	0.1 mm	0.4 m		78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54									

시	행	사	공	역	명	사	단		명	
							과 제 명 지	장 아 지		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주순정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	간 윤 경 김 경 기	이 복 영	간 윤 경 김 경 기	0.220 (0.50m이하 : 흑색)	점도상판도	점도상판도
								0.420 (0.50m초과 0.50m이하 : 청색)	망상	망상
								0.620 (0.50m초과 1.00m이하 : 적색)	바리,바락,파손	바리,바락,파손
								1.020 (1.00m이상 : 분홍색)	변태	변태
								점도상판도	점도상판도	점도상판도