

호남고속선 정지고가 435(59.929~59.936km, S83-3)

59K929

59K936
83 SPAN - 3

PCL상표

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

TM.044.4

TM.243.3

① 15-0.1/0.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TCL 4059	TCL 4059
TCL 4059	TCL 4059

PCL 5034

TCL 8000	TCL 8000
TCL 8000	TCL 8000

TM.213.1

TM.262.3

1		
2		
3	0/3	
4		
5	0/4	
6	0/4	
7	0/4	
8		
9	0/3	
10	0/3	
11		

TCL 4000	TCL 4000
----------	----------

PCL 상품

연번	내선	속도	폭	연장	비고	연번	내선	속도	폭	연장	비고
1	군열	0.1	mm	0.4	m	55					
2	군열	0.1	mm	0.8	m	56					
3	군열	0.1	mm	0.3	m	57					
4	군열	0.2	mm	1.1	m	58					
5	군열	0.2	mm	1.1	m	59					
6	군열	0.2	mm	1.1	m	60					
7	군열	0.2	mm	1.1	m	61					
8	군열	0.2	mm	1.1	m	62					
9	군열	0.1	mm	0.3	m	63					
10	군열	0.2	mm	0.7	m	64					
11	군열	0.1	mm	0.4	m	65					
12	군열	0.1	mm	0.4	m	66					
13	군열	0.1	mm	0.4	m	67					
14	군열	0.1	mm	0.3	m	68					
15	군열	0.1	mm	0.3	m	69					
16	군열	0.1	mm	0.4	m	70					
17	동동	0.1	mm	0.1	m	71					
18						72					
19						73					
20						74					
21						75					
22						76					
23						77					
24						78					
25						79					
26						80					
27						81					
28						82					
29						83					
30						84					
31						85					
32						86					
33						87					
34						88					
35						89					
36						90					
37						91					
38						92					
39						93					
40						94					
41						95					
42						96					
43						97					
44						98					
45						99					
46						100					
47						101					
48						102					
49						103					
50						104					
51						105					
52						106					
53						107					
54						108					

시	행	사	공	역	명	사	단		명
							과 제 명	장 의 명	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	간윤경 김경기 문석기	〰〰〰	0.220 (0.50m이하 : 목책)	〰〰〰	참목도상분리
						〰〰〰	0.420 (0.50m초과 0.50m이하 : 횡책)	〰〰〰	철근노출
						〰〰〰	0.620 (0.50m초과 1.00m이하 : 직책)	〰〰〰	누수, 슬관부
						〰〰〰	1.020 (1.00m이상 : 통책)	〰〰〰	시공이음분리, 통분리