


호남고속선 정지코가_455(60.069~60.076km, S87-3)

60K069


60K076
87 SPAN - 3

PCL상표



TCL 5100	TCL 5100
----------	----------

PCL 시험



TCL 3000	TCL 3000
----------	----------

TCL 상단	TCL 2009
--------	----------

PCL상표

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강계부 군열	0.5 mm	0.3 m		55				
2	군열	0.1 mm	0.6 m		56				
3	군열	0.1 mm	0.6 m		57				
4	군열	0.2 mm	0.3 m		58				
5	군열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.5 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.7 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.5 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.5 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.5 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.6 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.5 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.6 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	군열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	군열	0.1 mm	0.3 m		75				
22	군열	0.1 mm	0.3 m		76				
23	군열	0.1 mm	0.3 m		77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행	사명	종목	경기장	구분	구분	
					개인	단체
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주순정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	간윤경 김경기 문석기	점검
						점검
						점검
						점검
						점검
						점검