


호남고속선 정지코가_469(60.167~60.174km, S90-2)

60K174

60K167

90 SPAN - 2


PCL상면



TCL 5100	TCL 5100
----------	----------

PCL 시험

TCL 3000	TCL 3000
----------	----------



PCL 상품

연번	산성	폭	연장	비고	연번	산성	폭	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.6 m	m	55				
2	군열	0.2 mm	0.5 m	m	56				
3	군열	0.2 mm	0.3 m	m	57				
4	군열	0.2 mm	0.3 m	m	58				
5	군열	0.1 mm	0.4 m	m	59				
6	군열	0.1 mm	0.3 m	m	60				
7	군열	0.1 mm	0.3 m	m	61				
8	군열	0.1 mm	0.7 m	m	62				
9	군열	0.1 mm	0.4 m	m	63				
10	군열	0.1 mm	0.4 m	m	64				
11	군열	0.1 mm	0.4 m	m	65				
12	군열	0.1 mm	0.4 m	m	66				
13	군열	0.1 mm	0.4 m	m	67				
14	군열	0.1 mm	0.4 m	m	68				
15	군열	0.1 mm	0.4 m	m	69				
16	군열	0.1 mm	0.4 m	m	70				
17	군열	0.1 mm	0.4 m	m	71				
18	군열	0.1 mm	0.4 m	m	72				
19	군열	0.1 mm	0.4 m	m	73				
20	군열	0.1 mm	0.4 m	m	74				
21	군열	0.1 mm	0.4 m	m	75				
22	군열	0.1 mm	0.4 m	m	76				
23	군열	0.1 mm	0.3 m	m	77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

KORAIL	한국철도공사 KOREA RAILROAD	시행명사	영역명사	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국의도안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	간호장교 김경기 윤석기	정밀검열	0.220 (0.3mm이하 : 흑색) 0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색 0.420 0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	천목도강본리 망상 바리·백락, 파손 번대	재료본리 철판노출 누수·습윤부 사이클로본리, 홍본리
---------------	--------------------------	------	------	--	-----	--------------	------	--	---------------------------------	---------------------------------------