

호남고속선 정지코가_515(60.499~60.506km, S99-3)

60K499

60K506
99 SPAN - 3

99 SPAN - 3

PCL상면

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

3.3

TM.242.4

1	
2	
3	
4	② 16.0,1/0,4
5	③ 16.0,1/0,4 ④ 15.0,2/0,5 ⑤ 5.0,1/0,4
6	② 16.0,1/0,4
7	
8	
9	
10	
11	

TCL 405H	TCL 405H
TCL 405H	TCL 405H

$\oplus$	91	0.7	0.16
$\ominus$	91	0.7	0.16
$\ominus$	91	0.7	0.16
$\oplus$	91	0.7	0.16

PCL 4004

TCL 추첨	
TCL 상면	

TM.083.4

114

☐[illegible]

PCL상면

연번	순상	목	연장	비고	연번	순상	목	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.2 mm	0.5 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.7 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.7 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.7 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.7 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.7 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.7 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.7 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.7 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
15	균열	0.1 mm	0.3 m		70				
16	균열	0.2 mm	0.2 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.7 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.7 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.3 m		74				
20	균열	0.2 mm	0.2 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.3 m		81				
27	균열	0.1 mm	0.3 m		82				
28	균열	0.1 mm	0.3 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.3 m		84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54									

[illegible]