

호남고속선 정지고가_519(60.527~60.534km, S100-2)

60K527

60K534
100 SPAN - 2

100 SPAN - 2

PCL상표

⑦

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

TM.046.3

TM.049.1

1	
2	
3	
4	
5	⊖
6	⊖
7	⊖
8	⊖
9	
10	
11	

TCL 4050	TCL 4050
TCL 4050	TCL 4050

0.3	0.3	0.2/0.6
-----	-----	---------

PCL 4034

TCL 추면	TCL 상면
--------	--------

TM.239.1

TM.269.3

1	
2	
3	
4	ω
5	$\ominus$
6	$\oplus$
7	$\oplus$
8	
9	$\oplus$
10	
11	

TCL 4000	TCL 4000
----------	----------

PCL상면

10

10

연번	내선	선상	폭	연장	비고	연번	내선	선상	폭	연장	비고
1	균열	0.1	mm	0.4	m	55					
2	강재부 균열	0.2	mm	0.5	m	56					
3	균열	0.1	mm	0.4	m	57					
4	균열	0.1	mm	0.4	m	58					
5	균열	0.1	mm	0.4	m	59					
6	균열	0.1	mm	0.4	m	60					
7	균열	0.2	mm	0.4	m	61					
8	균열	0.1	mm	0.3	m	62					
9	균열	0.1	mm	0.3	m	63					
10	균열	0.2	mm	0.6	m	64					
11	균열	0.1	mm	0.3	m	65					
12	균열	0.1	mm	0.7	m	66					
13	균열	0.1	mm	0.7	m	67					
14	균열	0.1	mm	0.7	m	68					
15	균열	0.1	mm	0.7	m	69					
16	균열	0.1	mm	0.4	m	70					
17	균열	0.1	mm	0.3	m	71					
18	균열	0.1	mm	0.3	m	72					
19	균열	0.1	mm	0.4	m	73					
20	균열	0.1	mm	0.3	m	74					
21	균열	0.1	mm	0.7	m	75					
22	균열	0.1	mm	0.7	m	76					
23	균열	0.1	mm	0.5	m	77					
24						78					
25						79					
26						80					
27						81					
28						82					
29						83					
30						84					
31						85					
32						86					
33						87					
34						88					
35						89					
36						90					
37						91					
38						92					
39						93					
40						94					
41						95					
42						96					
43						97					
44						98					
45						99					
46						100					
47						101					
48						102					
49						103					
50						104					
51						105					
52						106					
53						107					
54						108					

[illegible]