

호남고속선 정지고가_523(60.555~60.562km, S101-1)

60K555

60K562
101 SPAN-1

101 SPAN -1

PCL상표

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

TM.252.2

TM.107.1

[illegible]

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

TCL 4059	TCL 4059
TCL 4059	TCL 4059

PCL 5034

TCL 추면	TCL 상면
--------	--------

TM.269.1

1		
2		0.3
3		
4	0.4	
5	0.4	
6	0.4	
7	0.3	
8	0.3	
9	0.3	
10	0.4	
11	0.4	

TCL 상미	TCL 추미
--------	--------

—

PCL상표

[

연번	내선	폭	연장	비고	연번	내선	폭	연장	비고
1	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		55				
2	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		56				
3	군열	0.1 mm	0.3 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.3 m		58				
5	군열	0.1 mm	0.3 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.3 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.3 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	군열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	군열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	평선군열	0.3 m	2.5 m		76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행	사명	영역	영역	영역	영역	영역	구분		
							과업책임지	관리책임지	
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사		2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	간윤경 김경기 문석기	점	〰〰〰 (0.5m이하 : 흑색)	참모대장반리	〰〰〰
						단	〰〰〰 (0.5m초과 0.5m이하 : 청색)	망상	〰〰〰
						〰〰〰 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	바리,바락,파손	누수,슬로부	〰〰〰
						〰〰〰 (1.0m이상 : 분홍색)	변태	시공이음반리,종반리	〰〰〰