

호남고속선 정지고가_535(60.639~60.646km, S103-3)

60K639

60K646
103 SPAN-3

103 SPAN-3

PCL상면

TCL 800	TCL 800
---------	---------

29.1

TM.267.3

1	
2	
3	② 16.0.1/0.4
4	
5	
6	
7	② 16.0.1/0.4
8	
9	
10	
11	

TCL 乐华	TCL 乐华
--------	--------

0.7

0.7	
-----	--

PCL 505

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

05.4

TM.244.3

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	

TCL 400	TCL 400
---------	---------

PCL상면

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.7 m		58				
5	균열	0.2 mm	0.7 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.7 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.5 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.6 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.7 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.7 m		71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]