

호남고속선 정지코가_538(60.660~60.667km, S104-1)

60K660

60K667
104 SPAN -1

104 SPAN -1

PCL상면

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

TM.228.4

TM.214.2

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

TCL 4050	TCL 4050
TCL 4050	TCL 4050

PCL 시험

TCL 추면	TCL 상면
--------	--------

TM.229.2

TM.261.4

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

PCL 상품

연번	내선	속도	연장	비고	연번	내선	속도	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.3 m		55				
2	강재부 균열	0.2 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.7 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.7 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.7 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.7 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.7 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.3 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.5 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.3 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.7 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.3 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]