

호남고속선 정지코가_546(60.716~60.723km, S105-4)

60K716


60K723
105 SPAN 4

PCL상면

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

TM.216.4

TM.267.2



TCL 4000	TCL 4000
----------	----------


—

PCL 시험

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

TM.261.2

TM.272.4



PCL상표

[

연번	내선	복	연장	비고	연번	내선	복	연장	비고
1	내선	0.1 mm	0.4 m		55				
2	장계부, 내선	0.1 mm	0.4 m		56				
3	내선	0.1 mm	0.4 m		57				
4	내선	0.1 mm	0.4 m		58				
5	내선	0.1 mm	0.4 m		59				
6	내선	0.1 mm	0.4 m		60				
7	내선	0.1 mm	0.4 m		61				
8	장계부, 내선	0.2 mm	0.2 m		62				
9	내선	0.1 mm	0.4 m		63				
10	내선	0.1 mm	0.4 m		64				
11	내선	0.1 mm	0.4 m		65				
12	내선	0.1 mm	0.4 m		66				
13	내선	0.1 mm	0.4 m		67				
14	내선	0.1 mm	0.4 m		68				
15	내선	0.1 mm	0.4 m		69				
16	내선	0.1 mm	0.4 m		70				
17	내선	0.1 mm	0.4 m		71				
18	내선	0.1 mm	0.6 m		72				
19	내선	0.1 mm	0.4 m		73				
20	내선	0.1 mm	0.8 m		74				
21	내선	0.1 mm	0.6 m		75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행	영역	명칭	종류	구분		길이
				계열	영역	
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	영역	명칭	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이름	간격	0.220 (0.3mm이하 : 흑색)
						0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)
						0.620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)
						1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)
						1.820 (1.8mm이상 : 노란색)
						2.520 (2.5mm이상 : 녹색)
						한목도장본리
						망상
						바리·백막, 파손
						누수, 습윤부
						시공이음본리, 종본리
						변태