

호남고속선 정지코가_548(60.730~60.737km, S106-1)

60K730

60K737
106 SPAN -1

106 SPAN -1

PCL상표

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

TM.232.2

TM.247.4

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

TCL 4059	TCL 4059
TCL 4059	TCL 4059

$$\begin{array}{l} \textcircled{2} 16.0.2/2.0 \\ \textcircled{3} 16.0.2/2.0 \\ \textcircled{4} 16.0.2/0.4 \\ \textcircled{5} 16.0.2/0.4 \end{array}$$

PCL 5034

TCL 추면	TCL 상면
--------	--------

TM.275.4

TM.254.2

TM 275.4	1	
	2	
	3	② 16.0.1/0.4
	4	
	5	③ 16.0.1/0.4
	6	④ 16.0.1/0.4
	7	
	8	⑤ 16.0.1/0.4
	9	
	10	
TM 275	11	⑥ 16.0.1/0.4

TCL 4000	TCL 4000
----------	----------

PCL상면

번호	내선	폭	연장	비고	번호	내선	폭	연장	비고
1	경계부 근열	0.2 mm	0.4 m		55				
2	근열	0.2 mm	2.0 m		56				
3	근열	0.2 mm	2.0 m		57				
4	근열	0.2 mm	0.4 m		58				
5	근열	0.2 mm	0.4 m		59				
6	근열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	근열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	근열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	근열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	근열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	근열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	근열	0.1 mm	0.4 m		66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행	사명	영역	모형	연구자	연구지		연구기간
					개별연구지	분야별연구지	
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사		영남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	2017년도 호남고속선	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	간윤경 김경기 문석기	점검
							꺾음
							꺾음
							꺾음