


호남고속선 정지 고가_334(59.222~59.229km, S63-2)

59K229

59K222



아
호


(아
안)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL集团

PCL 상면

PCL 상면



2차 (초, 중, 고)

(가) 0원

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL 美 的

PCL상면

PCL상대

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.2 mm	0.6 m		58				
4	균열부 균열	0.2 mm	0.8 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.6 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
7	균열부 균열	0.2 mm	0.8 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.4 m						
9	균열부 균열	0.2 mm	0.8 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.8 m		64				
11	균열부 균열	0.2 mm	0.8 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.8 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.8 m		67				
14	균열	0.2 mm	0.6 m		68				
15	균열부 균열	0.2 mm	0.8 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.8 m		70				
17	균열	0.2 mm	0.6 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.8 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.8 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.8 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.8 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.5 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.6 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.5 m		86				
33	균열	0.1 mm	1.0 m		87				
34	균열	0.1 mm	1.0 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.7 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.7 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.7 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.7 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.7 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.4 m		94				
41	균열	0.1 mm	0.4 m		95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행	사명	영역	영역	영역	사명	구분		영역					
						계열	영역		장	영역			
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD		영역	영역	영역	(주) 한국조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이북영역	간선	영역					
									가을경 김정기 윤석기				
	0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	한목도강변리		차로분리									
						0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상						
									0.620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리·벽막, 파손			
												1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	번개
	시공이음관리, 홍반리												