

호남고속선 정지 고가_564(60.842~60.849km, S109-2)

60K842

60K849
109 SPAN-2

109 SPAN -2

PCL상표

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

TM.105.4

TM.235.3

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

TCL 405	TCL 405
TCL 405	TCL 405

—

PCL 시험

—

TCL 추면	TCL 상면
--------	--------

TM.263.3

TM.086.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TCL 4000	TCL 4000
----------	----------

--	--

PCL상면

1123

연번	산상	폭	연장	비고	연번	산상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.3 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.3 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.3 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.3 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.7 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.3 m		67				
14	망상 균열	0.3 m	4.8 m		68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행	사명	종목	경기장	구분	구분	
					개인	단체
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	간윤경 김경기 문석기	점검
						점검
						점검
						점검
						점검
						점검