

호남고속선 정지 고가_567(60.863~60.870km, S109-5)

P109
60K870

60K870

109 SPAN -5

60K863

PCL상표

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

TM.048.1

TM.045.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TCL 8+8
TCL 8+8

 $16-0.1/0.8 \text{ (2)}$

PCL 시험

TCL 추첨	TCL 상면
--------	--------

TM.223.4

TM.083.3

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

TCL 상미	TCL 추미
--------	--------

—

PCL상면

[

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	단열	0.1 mm	0.7 m		56				
2	단열	0.1 mm	0.8 m		57				
3	단열	0.1 mm	0.7 m		58				
4	단열	0.1 mm	0.7 m		59				
5	단열	0.1 mm	0.7 m		60				
6	단열	0.1 mm	0.7 m		61				
7	단열	0.1 mm	0.4 m		62				
8	단열	0.1 mm	0.4 m		63				
9	단열	0.1 mm	0.4 m		64				
10	단열	0.1 mm	0.4 m		65				
11	단열	0.1 mm	0.4 m		66				
12	단열	0.1 mm	0.4 m		67				
13	단열	0.1 mm	0.3 m		68				
14	단열	0.1 mm	0.3 m		69				
15	단열	0.1 mm	0.3 m		70				
16	단열	0.1 mm	0.3 m		71				
17	단열	0.1 mm	0.3 m		72				
18	단열	0.1 mm	0.3 m		73				
19	단열	0.1 mm	0.3 m		74				
20	단열	0.1 mm	0.3 m		75				
21	단열	0.1 mm	0.3 m		76				
22	단열	0.1 mm	0.3 m		77				
23	단열	0.1 mm	0.3 m		78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54									

KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	시행처	영역명	영역사	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	간호장 김정기 윤석기	경원	0.220 (0.30m이하 : 역책)	한목도강변리		재료분리
								0.420 (0.30m초과 0.50m이하 : 형책)	망상		월근노출
								0.620 (0.50m초과 1.00m미만 : 격책)	바리,벽락,파손		누수,습윤부
								~ ~ ~ ~ ~ 1.020 (1.00m이상 : 분용책)	번대		시공이음분리,홍반리