

호남고속선 정지 고가_598(61.080~61.087km, S116-1)

61K080

61K087
116 SPAN-1

PCL상표

TCL 3000	TCL 3000
TCL 3000	TCL 3000

TM.099.2

TM.276.1

1		
2		
3		
4	$\ominus$ 16.0,1/0.4	
5	$\oplus$ 16.0,1/0.4	
6	$\oplus$ 16.0,1/0.4	
7	$\oplus$ 16.0,1/0.4	
8		
9		
10		
11		

TCL 4000	TCL 4000
----------	----------

$$\frac{1}{16.0/2/1.0} = 16.0/2/1.0$$

PCL 500

TCL 7700	TCL 7700
TCL 7700	TCL 7700

TM.270.1

TM.243.3

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

TCL 4000	TCL 4000
----------	----------

—

0.4

PCL상표

1

[illegible]

시	행 사	영 역	명	영역	사	이 박 영		구 간
						개 설 지	장 아 지	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검구역		(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국국토인프라연구원 (재)한국건설품질연구원	강 만 강 김 경 기 윤 순 석	0.2220 (0.3mm이하 : 흑색) 0.4630 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0.6820 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 1.0220 (1.0mm이상 : 분홍색)	천목도상문리 망상 바리·박락,파손 백태	차로문리 철타노출 부수·슬관부 시공(아스팔트,콘크리트)