


호남고속선 정지고가_340(59.264~59.271km, S64-3)

59K271

59K264



아
호


(아호)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL 集团

PCL 상용

PCL 상용



2020

(가) (나)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL 集团

PCL 상면

PCL 상면

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.6 m		55	균열	0.1 mm	0.4 m	
2	균열	0.2 mm	0.6 m		56	균열	0.1 mm	0.4 m	
3	균열	0.2 mm	0.6 m		57	균열	0.1 mm	0.4 m	
4	균열	0.2 mm	0.6 m		58	균열	0.1 mm	0.4 m	
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59	균열	0.1 mm	0.4 m	
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60	균열	0.1 mm	0.4 m	
7	균열	0.2 mm	0.8 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	균열	0.2 mm	0.8 m		64				
11	균열	0.2 mm	0.6 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.2 mm	0.6 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.2 mm	0.8 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.2 mm	0.8 m		76				
23	균열	0.2 mm	0.7 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	균열	0.2 mm	0.8 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.7 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.7 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.2 mm	0.8 m		83				
30	균열	0.2 mm	0.7 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.7 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.4 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.6 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.4 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.4 m		94				
41	균열	0.1 mm	0.4 m		95				
42	균열	0.1 mm	0.4 m		96				
43	균열	0.2 mm	0.6 m		97				
44	양상 균열	4.5 mm	12 m	5.40㎡	98				
45	균열	0.1 mm	0.4 m		99				
46	균열	0.1 mm	0.5 m		100				
47	균열	0.1 mm	0.5 m		101				
48	균열	0.1 mm	0.3 m		102				
49	균열	0.1 mm	0.4 m		103				
50	균열	0.1 mm	0.2 m		104				
51	균열	0.1 mm	0.4 m		105				
52	균열	0.1 mm	0.3 m		106				
53	균열	0.1 mm	0.4 m		107				
54	균열	0.1 mm	0.4 m		108				

KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	시행사	영역명	영역사	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	간호장 김정기 윤석기	경원선	0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	한목도강판면리		재료분리
								0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상		철판노출
								0.620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리,벽박,파손		누수,습윤부
								~ ~ ~ ~ ~ 1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	변태		
									한양역		시공이음판리,충돌리