


호남고속선 정지고가 342(59.278~59.285km, S64-5)

P64

59K285

59K278



$$\left(\frac{a}{a_0} \right)$$
(와
0와
)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL 集团

PCL 산출

PCL



T2
($\frac{0.4}{0.001}$)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

TCL 상면	
TCL 측면	

PCL 상면	
--------	--

PCL₀[†]

PCL₀[†]

PCL₀[†]

PCL₀[†]

연번	순상	목	연장	비고	연번	순상	목	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.2 mm	0.6 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.8 m		67				
14	균열	0.2 mm	0.6 m		68				
15	균열	0.2 mm	0.6 m		69				
16	균열	0.2 mm	0.6 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.8 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.7 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.2 mm	0.3 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.7 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.2 mm	0.8 m		77				
24	균열	0.2 mm	0.8 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.7 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.2 mm	0.3 m		81				
28	균열	0.2 mm	0.3 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.7 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	균열	0.2 mm	0.8 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.7 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.7 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
35	균열	0.2 mm	0.8 m		89				
36	균열	0.2 mm	0.8 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.5 m		91				
38	균열	0.1 mm	1.0 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.4 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.7 m		94				
41	균열	0.1 mm	0.7 m		95				
42	균열	0.1 mm	0.4 m		96				
43	균열	0.1 mm	0.4 m		97				
44	균열	0.1 mm	0.4 m		98				
45	균열	0.1 mm	0.4 m		99				
46	균열	0.2 mm	0.4 m		100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시						승차권						이불영						정					
사						여						명						사					
한국철도공사 KORAIL KOREA RAILROAD						2017년도 하반기고속선 오송-광주순경간 콘크리트케도 점검용역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한라토아인전연구원 (제) 한국건설품질연구원						리안연강 김성기 문석기					
과						업						장						지					
공						임						책						임					
						0.2220 (0.3mm이하 : 역복)						점목도상판리											
						0.4220 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 철복)						양산											
						0.6220 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 격복)						바리, 바릭, 파손											
						1.0220 (1.0mm이상 : 분출복)						벽대											
호당						시공이음관리(총판리)																	