


호남고속선 정지고가 346(59.306~59.313km, S65-4)

59K313

59K306



구
(아
호)


(하) (호)

TCL상면
TCL측면

TCL 集团

PCL 상면

PCL 상면



T2
($0\frac{1}{2}$, $0\frac{1}{2}$)

(사
음)

TCL 상	TCL
TCL	TCL

TCL 考

PCL상면

PCL₅

연번	순상	목	연장	비고	연번	순상	목	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.6 m		55				
2	강재부 균열	0.2 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	강재부 균열	0.2 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	강재부 균열	0.2 mm	0.8 m		68				
15	균열	0.2 mm	0.8 m		69				
16	강재부 균열	0.2 mm	0.3 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	강재부 균열	0.2 mm	0.8 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.8 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.7 m		75				
22	균열	0.2 mm	0.3 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.7 m		77				
24	균열	0.2 mm	0.7 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.7 m		79				
26	균열	0.2 mm	0.7 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.7 m		81				
28	강재부 균열	0.2 mm	0.8 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	균열	0.2 mm	0.3 m		84				
31	균열	0.2 mm	0.6 m		85				
32	균열	0.2 mm	0.5 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.7 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.3 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.4 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.4 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.4 m		94				
41	균열	0.1 mm	0.4 m		95				
42	균열	0.1 mm	0.4 m		96				
43	균열	0.1 mm	0.4 m		97				
44	균열	0.1 mm	0.4 m		98				
45	균열	0.1 mm	0.4 m		99				
46	균열	0.1 mm	0.4 m		100				
47	균열	0.1 mm	0.4 m		101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

 한국철도공사 KOREA RAILROAD	시행	사명	용역명	영역	사업자	이 표 명		구 간			
						표 입 책 일 지	합 계				
				(주) 한국고속물건안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (제) 한국건설품질연구원	관 련 강 김 경 기 윤 석 기	영 역					
				0.220 (0.3m이하 : 황색)	천문도상반리		재료반리				
			0.420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	망 상		헬근노출					
			0.620 (0.5m초과 1.0m미만 : 적색)	바리 바릭 파손		누수 슬로무					
			1.020 (1.0m이상 : 분홍색)	백태		기공이음반리충반리					