


호남고속선 정지코가_721(61.942~61.949km, S135-5)

61K942

P135
61K949
135 SPAN - 5



연번	산상	폭	연장	비고	연번	산상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.7 m		55				
2	균열	0.2 mm	0.8 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.6 m		57				
4	균열	0.2 mm	0.7 m		58				
5	경계부 균열	0.2 mm	0.8 m		59				
6	균열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.6 m		62				
9	균열	0.2 mm	0.6 m		63				
10	균열	0.2 mm	0.6 m		64				
11	균열	0.2 mm	0.6 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.3 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.7 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.3 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.3 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.5 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	시행사	영역명	영역사	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이북영 간윤경 김정기 문석기	점령		0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	한목도강본리		재료본리
								0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상		헬그노출
								0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리·벽락, 파손		누수·습윤부
								1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	변태		시공이음본리, 총본리