


호남고속선 정지코가_363(59.425~59.432km, S69-1)

59K425

59K432



(아
0호
)


(아
0호)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL集团

PCL 상판

PCL 상판



T2
(γ_0 , γ_0^*)

(가행)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL集团

PCL상면

PCL상면

연번	산선	북	연경	비고	연번	산선	북	연경	비고
1	군열	0.2 mm	0.6 m	m	55				
2	군열	0.1 mm	0.6 m		56				
3	군열	0.2 mm	0.6 m		57				
4	장계부 군열	0.2 mm	0.8 m		58				
5	장계부 군열	0.2 mm	0.8 m		59				
6	군열	0.2 mm	0.6 m		60				
7	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		61				
8	장계부 군열	0.2 mm	0.8 m		62				
9	군열	0.2 mm	0.6 m		63				
10	군열	0.2 mm	0.3 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	군열	0.2 mm	0.6 m		66				
13	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.6 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.6 m		69				
16	군열	0.2 mm	0.6 m		70				
17	군열	0.2 mm	0.6 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.8 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.7 m		73				
20	군열	0.1 mm	0.8 m		74				
21	군열	0.2 mm	0.8 m		75				
22	군열	0.1 mm	0.7 m		76				
23	군열	0.1 mm	0.7 m		77				
24	군열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	군열	0.2 mm	0.8 m		79				
26	군열	0.1 mm	0.7 m		80				
27	군열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	군열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	군열	0.1 mm	0.8 m		83				
30	군열	0.1 mm	0.7 m		84				
31	군열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	군열	0.2 mm	0.8 m		86				
33	군열	0.1 mm	0.7 m		87				
34	군열	0.1 mm	0.7 m		88				
35	군열	0.1 mm	0.4 m		89				
36	군열	0.1 mm	0.4 m		90				
37	군열	0.1 mm	0.8 m		91				
38	군열	0.1 mm	0.8 m		92				
39	군열	0.1 mm	0.8 m		93				
40	군열	0.1 mm	0.4 m		94				
41	군열	0.1 mm	0.4 m		95				
42	군열	0.1 mm	0.4 m		96				
43	군열	0.1 mm	0.4 m		97				
44	군열	0.1 mm	0.4 m		98				
45	군열	0.1 mm	0.7 m		99				
46	군열	0.1 mm	0.7 m		100				
47	군열	0.1 mm	0.7 m		101				
48	군열	0.1 mm	0.4 m		102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행	사명	종목	경기장	구분	구분	
					개인	단체
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	간윤경 김경기 문석기	점검
						점검
						점검
						점검
						점검
						점검