


호남고속선 정지 고가_928(63.370~63.377km, S176-4)

63K370

63K377

176 SPAN - 4



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		55				
2	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		56				
3	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		58				
5	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		59				
6	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		60				
7	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.6 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.3 m		66				
13	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		67				
14	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	평상균열	1.0 m	6.8 m		70				
17	균열	0.2 mm	2.2 m		71				
18	균열	0.2 mm	7.0 m		72				
19	평상균열	1.0 m	5.0 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.6 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.7 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.3 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	공	역	영	공	역	사	단			영
									과	인	장	
한국철도공사												
2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역												
(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토목안전연구원 (제) 한국건설총괄연구원												
이 박 영												
간 윤 경 김 경 기 문 선 기												
평												
0.220 (0.3mm이하) : 적색)												
0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하) : 황색)												
0.620 (0.5mm초과 1.0mm이하) : 적색)												
1.020 (1.0mm이상) : 분홍색)												
참석대상분리												
철근노출												
누수, 습윤부												
시공이음분리, 총분리												