


호남고속선 정지 고가_939(63.447~63.454km, S178-5)

63K447

P178
63K454
178 SPAN - 5



연번	순상	폭	연청	비고	연번	순상	폭	연청	비고
1	균열 0.1 mm	0.7 m	m		55				
2	균열 0.1 mm	0.7 m	m		56				
3	강제부 균열 0.2 mm	0.5 m	m		57				
4	강제부 균열 0.2 mm	0.5 m	m		58				
5	강제부 균열 0.2 mm	0.3 m	m		59				
6	강제부 균열 0.2 mm	0.5 m	m		60				
7	균열 0.2 mm	0.4 m	m		61				
8	균열 0.1 mm	0.6 m	m		62				
9	균열 0.1 mm	0.3 m	m		63				
10	강제부 균열 0.2 mm	0.3 m	m		64				
11	균열 0.1 mm	0.5 m	m		65				
12	균열 0.1 mm	0.4 m	m		66				
13	균열 0.2 mm	0.2 m	m		67				
14	균열 0.2 mm	0.2 m	m		68				
15	균열 0.1 mm	0.4 m	m		69				
16	균열 0.1 mm	0.4 m	m		70				
17	균열 0.1 mm	0.6 m	m		71				
18	강제부 균열 0.2 mm	0.3 m	m		72				
19	균열 0.1 mm	0.4 m	m		73				
20	균열 0.1 mm	0.4 m	m		74				
21	균열 0.1 mm	0.2 m	m		75				
22	균열 0.2 mm	0.3 m	m		76				
23	균열 0.1 mm	0.6 m	m		77				
24	균열 0.1 mm	0.6 m	m		78				
25	균열 0.1 mm	0.7 m	m		79				
26	강제부 균열 0.2 mm	0.3 m	m		80				
27	균열 0.1 mm	0.6 m	m		81				
28	균열 0.2 mm	0.2 m	m		82				
29	균열 0.1 mm	0.2 m	m		83				
30	강제부 균열 0.1 mm	0.4 m	m		84				
31	균열 0.2 mm	0.7 m	m		85				
32	균열 0.2 mm	0.6 m	m		86				
33	망상균열 1.0 m	5.0 m	5.00 m ²		87				
34	균열 0.1 mm	0.7 m	m		88				
35	균열 0.1 mm	0.6 m	m		89				
36	균열 0.1 mm	0.5 m	m		90				
37	균열 0.1 mm	0.4 m	m		91				
38	균열 0.1 mm	0.5 m	m		92				
39	균열 0.1 mm	0.3 m	m		93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	용	역	영	용	역	사	과			연
									관	영	거	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (제)한국건설품질연구원	이	복	영	간운강 김정기 윤석기	경	0.32% (0.3mm이하 : 적색)			철도도상분리
									0.42% (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)			
									0.92% (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)			
									1.02% (1.0mm이상 : 불통색)			
									형목도상분리			
									망상			
									벽리,벽벽,파손			
									벽태			
									옹벽			
									시공이음분리,층분리			
									철근노출			
									누수,습윤부			
									시공이음분리,층분리			
									옹벽			
									시공이음분리,층분리			