

호남고속선 정지코가_1028(64.061~64.068km, S196-4)

64K061

64K068
196 SPAN - 4

196 SPAN - 4

PCL상표

TCL 集团

TCL상문

TM.226.3

TM.264.1

$$\textcircled{2} 16-0.1/0.4$$

TCL상면
TCL측면

TCL集团

$$\textcircled{\omega} 16-0.2/0.7$$

PCL 상용

TCL측면	TCL상면
-------	-------

TCL측면	TCL상면
-------	-------

TM.250.3

TM.043.4

⑩ 16-0.1/0.4

TCL상면	TCL추면
-------	-------

TCL상면	TCL추면
-------	-------

PCL상면

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.1 mm	0.6 m	m		56				
2	균열 0.1 mm	0.6 m	m		57				
3	균열 0.1 mm	0.6 m	m						
4	경계부 균열 0.2 mm	0.3 m	m		58				
5	균열 0.1 mm	0.4 m	m		59				
6	균열 0.1 mm	0.6 m	m		60				
7	균열 0.1 mm	0.8 m	m		61				
8	균열 0.1 mm	0.4 m	m		62				
9	균열 0.1 mm	0.3 m	m		63				
10	균열 0.1 mm	0.4 m	m		64				
11	균열 0.1 mm	0.4 m	m		65				
12	균열 0.1 mm	0.4 m	m		66				
13	균열 0.2 mm	0.7 m	m		67				
14	균열 0.1 mm	0.7 m	m		68				
15	균열 0.1 mm	0.7 m	m		69				
16	균열 0.1 mm	0.4 m	m		70				
17	균열 0.1 mm	0.4 m	m		71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]