

호남고속선 정지코가 - 1050(64.215~64.222km, S201-1)

64K215

64K222
201 SPAN - 1

201 SPAN - 1

PCL상표

TCL 集团

TCL 三星

TM.223.3

TM.084.1

TCL 상면	TCL 추면
--------	--------

[illegible]

PCL 상판

TCL	TCL
상면	측면

TM.103.4

TM.043.2

— — —

TCL상면	TCL측면
-------	-------

--	--

PCL 상면

--	--

—

연번	내선	폭	연장	비고	연번	내선	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.7 m		55				
2	강재부 균열	0.2 mm	0.5 m		56				
3	강재부 균열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	강재부 균열	0.2 mm	0.3 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.6 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.6 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.8 m		61				
8	강재부 균열	0.2 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.6 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.8 m		64				
11	균열	0.2 mm	0.6 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.7 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.2 mm	0.5 m		69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]