


호남고속선 정지코가_1192(65.201~65.208km, S228-2)

65K208

65K201

PCL상표



TM.040.4

TM.235.

(아
와
0와
)

(하
0호)

② 16-0.1/0.5

TCL 类型

PCL상표

TCL상명

TCL상명

T2 (0초 앞, 0초 후)

(가
09)

TM.108.1

TM.102.

Topic

15

15

PCL상면

PCL상면

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m	복중가	56				
3	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m	복중가	57				
4	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		58				
5	경계부 균열	0.3 mm	0.5 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.7 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.2 mm	0.3 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.7 m		69				
16	균열	0.2 mm	0.3 m		70				
17	균열	0.2 mm	0.3 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.5 m		74				
21	균열	0.2 mm	0.3 m		75				
22	균열	0.2 mm	0.7 m		76				
23	균열	0.2 mm	0.4 m		77				
24	균열	0.2 mm	0.3 m		78				
25	균열	0.2 mm	0.3 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.3 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.3 m	신규	83				
30	균열	0.3 mm	1.0 m		84				
31	균열	0.3 mm	0.5 m	신규	85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	명	용	역	사	단	
									계급	영역
한국철도공사 KOREA RAILROAD										
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역 (주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원										
						이 복 영				
						가운강 김경기 윤석기				
						(0.5m이하 : 흑색)				
						0.220		점도(도상판리)		
						(0.3m초과 0.5m이하 : 황색)				
						0.420		양상		
						(0.5m초과 1.0m미만 : 적색)				
						0.620		바리, 바리 파손		
						1.020 (1.0m이상 : 분홍색)		변태		
						0.820		노출		
						1.220		수습본부		
						0.920		시공이음판리, 종판리		