

호남고속선 여량교_16(70.572~70.579km, S3-3)

70K579
3 SPAN - 3

70K572

PCL상면


15.0.1/1.0

TCL측면
TCL상면

TM.100.2

TM.272.1

T1
(하행)



TCL측면
TCL상면


PCL 상면

TCL측면
TCL상면

TM.086.1

TM.278.2

T2
(상행)



TCL측면
TCL상면

PCL상면

면번	순상	폭	연장	비고	면번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.1 mm	1 m			55				
2	균열 0.1 mm	0.4 m			56				
3	균열 0.1 mm	0.3 m			57				
4	균열 0.1 mm	0.4 m			58				
5					59				
6					60				
7					61				
8					62				
9					63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	물	역	명	물	역	사	관			간	열			점	도	상	분	리	지	점	도	상	분	리	지																																			
									관	역	명		관	역	명													관	역	명																																
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD									2017년도 호남고속선 오송-광주승장간 콘크리트게도 점검용역									(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토목안전연구원 (재) 한국건설품질연구원									이 복 영									간윤경 김경기 윤석기									점도상분리 망상 바리,바락,파손 번태									차료분리 철근노출 누수,습윤부 시공이음분리,혼분리								