

화남고속선 화배교-37(71.445~71.452km, S8-1)

71K445

71K452

8 SPAN - 1

[illegible]

순번	내선	폭	연장	비고	순번	내선	폭	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.3 m		55				
2	군열	0.1 mm	0.3 m		56				
3	군열	0.1 mm	0.3 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.3 m		58				
5	군열	0.1 mm	0.3 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.4 m		63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과		단
						업	장	
						계	별	지
						업	장	지
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검영역	(재)한국재단연구원 (주)해성안전기술원 (재)한국재단연구원	이 복 영	김 윤 강 김 경 기 문 준 기	영원	〰〰〰 (0.3m이하 : 폭식)	점목도상분리
							〰〰〰 (0.3m초과 0.5m이하 : 형식)	양상
							〰〰〰 (0.5m초과 1.0m이하 : 적식)	박리, 박락, 파손
							〰〰〰 (1.0m이상 : 분홍색)	백태
							〰〰〰 (0.3m이하 : 폭식)	재료분리
							철판노출	
							누수, 슬럼프	
							시공미흡분리, 총분리	