

화남고속선 화곡교 - 26(72.275~72.282km, S5-5)

72K282

72K275

5 SPAN - 5

PCL 샘플

--

TCL	TCL
상면	측면

TM.110.2	③ ④	⑤ ⑥
	15.0.	16.0.2
TM.255.		

TCL	TCL
상면	측면

TM.110.2	③ ④	⑤ ⑥
	15.0.	16.0.2
TM.255.		

아
0

(아
아)

TCL상	TCL상
TCL	TCL

TCL상	TCL상
TCL	TCL

PCL 상면

15-02/01

TCL 集团	TCL 集团
--------	--------

TM.105.3	16.0	TM.243.

t

TCL	TCL
상	상

TM.105.3	16.0	TM.243.

t

12 (유영)

(양행)

TCL상	TCL상
TCL상	TCL상

15.0/1/0.3	⊖ _{CP}		
15.0/1/0.3	⊖ _{NS}		51

TCL상	TCL상
TCL상	TCL상

15.0/1/0.3	⊖ _{CP}		
15.0/1/0.3	⊖ _{NS}		51

PCL상면

	8	8
--	---	---

PCL상면

	8	8
--	---	---

연번	순번	목	연장	비고	연번	순번	목	연장	비고
1	강제부 군열	0.3	mm	0.8	m	55			
2	강제부 군열	0.3	mm	0.8	m	56			
3	군열	0.1	mm	0.3	m	57			
4	군열	0.1	mm	0.3	m	58			
5	강제부 군열	0.3	mm	0.8	m	59			
6	강제부 군열	0.3	mm	0.5	m	60			
7	강제부 군열	0.3	mm	0.8	m	61			
8	강제부 군열	0.3	mm	0.8	m	62			
9	군열	0.1	mm	0.3	m	63			
10	군열	0.1	mm	0.3	m	64			
11	강제부 군열	0.3	mm	0.8	m	65			
12	군열	0.1	mm	0.3	m	66			
13	군열	0.2	mm	0.7	m	67			
14	강제부 군열	0.3	mm	0.5	m	68			
15	군열	0.1	mm	0.3	m	69			
16	강제부 군열	0.3	mm	0.8	m	70			
17	군열	0.2	mm	0.4	m	71			
18	군열	0.2	mm	0.4	m	72			
19	군열	0.1	mm	0.4	m	73			
20	군열	0.1	mm	0.4	m	74			
21	군열	0.1	mm	0.4	m	75			
22	군열	0.1	mm	0.4	m	76			
23	군열	0.1	mm	0.4	m	77			
24	군열	0.1	mm	0.4	m	78			
25	군열	0.1	mm	0.4	m	79			
26	군열	0.1	mm	0.3	m	80			
27	군열	0.1	mm	0.3	m	81			
28	강제부 군열	0.2	mm	0.4	m	82			
29	강제부 군열	0.2	mm	1.0	m	신규	83		
30						84			
31						85			
32						86			
33						87			
34						88			
35						89			
36						90			
37						91			
38						92			
39						93			
40						94			
41						95			
42						96			
43						97			
44						98			
45						99			
46						100			
47						101			
48						102			
49						103			
50						104			
51						105			
52						106			
53						107			
54						108			

시	행사	영역	영역	영역	사	인원		구분
						개입 인원	참여 인원	
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사		2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공여	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (제) 한국건설품질연구원	이 박 영 강 원 강 김 경 기 윤 석 기	〰〰〰 (0.3m이하 : 폭식)	0220	참목도상본리	
					〰〰〰 (0.3m초과 0.5m이하 : 형식)	0420	양성	
					〰〰〰 (0.5m초과 1.0m이하 : 적석)	0620	바닥, 벽면, 파손	
					〰〰〰 (1.0m이상 : 분출석)	1020	백태	