

호남고속선 화성교-36(72.345~72.352km, S7-5)

72K345

72K352
7 SPAN - 5

7 SPAN - 5

PCL 샘플

TCL	TCL
상면	상면

TM.235.1

TM.107.2

아
아

(아
아)

TCL 상	TCL
상	상

—

PCL 상면

TCL 集团	TCL 集团
--------	--------

ITM.229.4

TM.039.B

12월 09일

(유형)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

—

PCL상면

1001

순번	내선	폭	연장	비고	순번	내선	폭	연장	비고
1	경계부 근월	0.3 mm	0.5 m		55				
2	경계부 근월	0.3 mm	0.5 m		56				
3	경계부 근월	0.3 mm	0.5 m		57				
4	경계부 근월	0.3 mm	0.8 m		58				
5	경계부 근월	0.3 mm	0.5 m		59				
6	근월	0.1 mm	0.4 m		60				
7	근월	0.1 mm	0.4 m		61				
8	근월	0.1 mm	0.4 m		62				
9					63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	인		장	아	영	지	단	영										
									과	인							지	분	아	영	지					
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (제) 한국건설품질연구원	이	박	영	간원강 김정기 윤석기			영	영										
																	0220 (0.3mm이하 : 흑색)	점목도상판면리		재료면리						
																						0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	양상		철근도출	
1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음면리,종면리																							