


호남고속선 죽산교-13(73.199~73.206km, S3-2)

73K199


73K206
3 SPAN - 2



아
아

(후보)

PCL상면



12월 09일

(사행)

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	군열	0.1	mm	0.4 m	55				
2	군열	0.1	mm	0.4 m	56				
3	관개부 군열	0.2	mm	0.3 m	57				
4	군열	0.1	mm	0.4 m	58				
5	군열	0.1	mm	0.7 m	59				
6	군열	0.1	mm	0.4 m	60				
7	군열	0.1	mm	0.4 m	61				
8	관개부 군열	0.2	mm	0.3 m	62				
9	군열	0.1	mm	0.4 m	63				
10	군열	0.1	mm	0.4 m	64				
11	군열	0.1	mm	0.7 m	65				
12	군열	0.1	mm	0.7 m	66				
13	군열	0.1	mm	0.4 m	67				
14	군열	0.1	mm	0.7 m	68				
15	군열	0.1	mm	0.4 m	69				
16	군열	0.1	mm	0.4 m	70				
17	군열	0.1	mm	0.7 m	71				
18	군열	0.1	mm	0.7 m	72				
19	군열	0.1	mm	0.4 m	73				
20	관개부 군열	0.2	mm	0.3 m	74				
21	군열	0.1	mm	0.7 m	75				
22	군열	0.1	mm	0.7 m	76				
23	군열	0.1	mm	0.4 m	77				
24	군열	0.1	mm	0.7 m	78				
25	관개부 군열	0.2	mm	0.3 m	79				
26	군열	0.1	mm	0.7 m	80				
27	군열	0.1	mm	0.4 m	81				
28	군열	0.1	mm	0.4 m	82				
29	군열	0.2	mm	0.7 m	83				
30	군열	0.2	mm	1.6 m	84				
31	군열	0.2	mm	1.2 m	85				
32	군열	0.2	mm	0.3 m	86				
33	망상 군열	0.3	mm	2.7 m	87				
34	군열	0.1	mm	0.4 m	88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영역	사	과목		단						
						개	인		장	아				
						계	합	지	분	아	별	관	영	지
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영 김 경 기 문 은 석 기	간 원 강 김 경 기 문 은 석 기	0220 (0.3mm이하 : 흑색) 0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	점도 도상본리 망상 박리, 박락, 파손 백태	재료본리 철판노출 누수, 슬럼프 시공이음본리, 종본리						