


호남고속선 죽산교-20(73.248~73.255km, S4-4)

73K248

73K255
4 SPAN - 4



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.7 m		55				
2	군열	0.2 mm	0.3 m		56				
3	군열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	군열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	군열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	군열	0.2 mm	0.5 m		62				
9	군열	0.2 mm	0.5 m		63				
10	군열	0.2 mm	0.3 m		64				
11	군열	0.2 mm	0.5 m		65				
12	군열	0.2 mm	0.5 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	군열	0.2 mm	0.3 m		68				
15	군열	0.2 mm	0.3 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.7 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.7 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	군열	0.2 mm	0.5 m		74				
21	군열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	군열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	군열	0.2 mm	0.5 m		77				
24	군열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	군열	0.1 mm	0.7 m		79				
26	군열	0.1 mm	0.7 m		80				
27	군열	0.1 mm	0.7 m		81				
28	군열	0.1 mm	0.7 m		82				
29	군열	0.1 mm	0.7 m		83				
30	평상군열	1.0 m	7 m		84				
31	군열	0.4 mm	3.5 m	2017년도 보수	85				
32	군열	0.2 mm	0.6 m		86				
33	점액판리		1.0 EA	신규	87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

$$\left(\begin{array}{c} \text{아} \\ \text{0아} \end{array} \right)$$
(아
아
아)
$$\begin{pmatrix} 0\pi \\ 0\pi \end{pmatrix}$$

(0.5)

시행사	영역	영역	공역사	이부영		구간			
				개입배입지	정본이발책입지				
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승경간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이부영 간운강 김경기 문석기	점	〰〰〰 (0.3m이하 : 흑석)	점포·도상분리		재료분리	
					〰〰〰 (0.3m초과 0.5m이하 : 형석)	망상		철판노출	
					〰〰〰 (0.5m초과 1.0m이하 : 적석)	바리, 바릭, 표손		누수, 슬럼부	
					〰〰〰 (1.0m이상 : 분홍색)	백태		오염	
								시공이음 분리, 종분리	